



210300340078
有效期至2027年06月10日止

监测报告

唐永检字（2023）-Z09-14

项目名称：____季度自行监测____

委托单位：____唐山正丰钢铁有限公司____

监测类别：____噪声____

唐山永正环境监测有限公司

2023年06月29日

检验检测专用章



说 明

- 1、监测报告无本公司检验检测专用章、资质认定标识章、骑缝章无效。
- 2、监测报告无编写人、审核人、签发人签字无效。
- 3、未经本公司书面授权，不得部分复制（全文复制除外）本报告。
- 4、报告涂改、增删无效。
- 5、未经本公司同意不得将报告作为商业广告等宣传使用。
- 6、本报告仅对本次监测结果负责，如有异议，请于收到报告之日起 15 日内向本公司提出复检，逾期不申请的，视为认可监测报告。
- 7、对于非本公司人员采集的样品，仅对送检样品的分析结果负责，样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 8、如涉及分包等需要特别声明的情况，按相关规定执行。

编写人：张山

审核人：王会远

签发人：马永

签发日期：2023.06.29

机构名称：唐山永正环境监测有限公司

公司地址：唐山市高新区火炬路 181 号办公楼 一层 A2 区、二层、
三层

联系电话：0315-3272005

邮 编：063000

责 任 表

监测类别	监测点位		采样/测试人员	监测日期	起止时间
噪声	1	南区厂界四周	徐燕、王凤宁	06月15日	昼间13:27-16:19
					夜间22:05-23:25

1 概述

受唐山正丰钢铁有限公司委托，唐山永正环境监测有限公司于2023年06月15日对唐山正丰钢铁有限公司噪声进行了监测。监测期间，各生产工序正常生产，生产负荷为85%，污染治理设施正常运行。

2 监测依据

- 2.1 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）
- 《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ 878-2017）
- 2.2 唐山正丰钢铁有限公司排污许可证（911302217698241801001P）
- 2.3 《唐山正丰钢铁有限公司自行监测方案》

3 执行标准

执行标准一览表

监测点位及编号	监测指标	标准限值	单位	标准名称及标准号
厂界四周	厂界环境噪声 (东、南、北侧)	昼间65	dB (A)	《工业企业厂界环境噪声 排放标准》(GB 12348-2008)
		夜间55	dB (A)	
	厂界环境噪声 (西侧)	昼间70	dB (A)	
		夜间55	dB (A)	

4 监测内容

监测内容一览表

监测点位及编号	监测指标	监测频次	排气筒高度/m	备注
厂界四周	厂界环境噪声	1次/季	/	

5 监测分析方法及使用仪器

分析方法及使用仪器信息一览表

监测类别	监测指标	分析方法名称及标准号	仪器名称型号及编号	方法检出限
噪声	厂界环境噪声	《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）	AWA5688型 多功能声级计（TSYZ-YQ190） HS6020A型 声校准器（TSYZ-YQ228） DEM6 轻便三杯风向风速表（TSYZ-YQ264）	/
		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）		

6 质量保证与质量控制

- 1、质量保证
- (1) 参加监测的人员均经过培训，持证上岗；

(2) 所用仪器设备均经过计量检定或校准，并在有效期内；

(3) 监测数据严格执行三级审核制度。

7 监测结果

7.1 噪声监测结果


厂界噪声监测结果

单位：dB(A)

监测 点位	测量时段	昼间			夜间		
		测量 结果	排放 限值	是否 达标	测量 结果	排放 限值	是否 达标
1#	昼间（13:27-16:19） 夜间（22:05-23:25）	64	65	达标	54	55	达标
2#		62		达标	53		达标
3#		61		达标	53		达标
4#		65	70	达标	54		达标
车流量（辆/20 分钟）		昼间			夜间		
		大型	中型	小型	大型	中型	小型
4#		90	65	81	21	13	20

*****报告结束*****

附图1



▲: ---声源

△: ---噪声检测点位

噪声检测点位示意图




附件1

盖章版排污单位生产工况（各工序工况）证明

唐山永正环境监测有限公司

工况现场确认表(TSYZ-CX20-214-2019C) 2023.6.14 实施

客户信息	委托单位名称	唐山正丰钢铁有限公司			
	受检单位名称	唐山正丰钢铁有限公司			
	采样日期	2023.06.15			
固定污染源工况确认					
点位名称	现场工况确认		点位名称	现场工况确认	
	生产负荷	%		生产负荷	%
	处理设施运行情况	☐ 正常 ☐ 不正常		处理设施运行情况	☐ 正常 ☐ 不正常
	排气筒高度	m		排气筒高度	m
	特殊情况说明			特殊情况说明	
	生产负荷	%		生产负荷	%
	处理设施运行情况	☐ 正常 ☐ 不正常		处理设施运行情况	☐ 正常 ☐ 不正常
	排气筒高度	m		排气筒高度	m
	特殊情况说明			特殊情况说明	
	生产负荷	%		生产负荷	%
	处理设施运行情况	☐ 正常 ☐ 不正常		处理设施运行情况	☐ 正常 ☐ 不正常
	排气筒高度	m		排气筒高度	m
	特殊情况说明			特殊情况说明	
	生产负荷	%		生产负荷	%
	处理设施运行情况	☐ 正常 ☐ 不正常		处理设施运行情况	☐ 正常 ☐ 不正常
	排气筒高度	m		排气筒高度	m
	特殊情况说明			特殊情况说明	
无组织监测期间厂区工况确认		生产负荷: %			
噪声监测期间厂区工况确认		昼间负荷: 85 %		夜间负荷: 85 %	
请企业相关人员确认近3个月内是否发生过排污许可证信息变更: ☐ 是 ☐ 否 若选择“是”,则需要企业人员提供最新的排污许可证副本复印件或电子版扫描件;若正在变更,则提供排污变更内容。					
受检单位人员签字(盖章): 			采样人员签字: 		
确认日期: 2023年6月15日			日期: 2023年06月15日		

附件2

气象条件:

(1) 噪声:

监测日期	2023. 06. 15
环境条件	昼间: 晴、西风 风速 1. 5m/s; 夜间: 晴、西风 风速 1. 4m/s。